



10.	BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS DESDE EL PGM SAN JAVIER.....	171
10.1.	CATÁLOGO DE EDIFICIOS Y BIENES INMUEBLES PROTEGIDOS.....	171
10.2.	ZONAS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA.....	179
10.3.	ÁRBOLES MONUMENTALES.....	181
10.4.	RELACIÓN DE EDIFICIOS Y ELEMENTOS CATALOGADOS.....	183
10.5.	FICHAS DE CATÁLOGO.....	185




BALNEARIOS DEL MAR MENOR

EL PASEO MARÍTIMO DE SANTIAGO DE LA RIBERA SE CARACTERIZA POR LA APARICIÓN DE LOS BALNEARIOS: ELEMENTOS EXENTOS QUE SE ELEVAN SOBRE LA SUPERFICIE DEL MAR, SECUENCIANDO DE UNA MANERA SINGULAR EL RECORRIDO A LO LARGO DE LA ORILLA DE LA PLAYA.

LOS BALNEARIOS SURGIERON COMO ESPACIOS PRIVADOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL BAÑO DE LAS ALTAS CLASES SOCIALES. LAS PASARELAS DE MADERA CONDUJIAN A PLATAFORMAS ELEVADAS, EQUIPADAS CON VESTIDORES, DUCHAS, ELEMENTOS DE SOMBRA Y ESTANCIA, Y ESCALERAS QUE DESCENDÍAN HASTA EL MAR.

ACTUALMENTE SE UTILIZAN COMO PUNTOS DE AMARRE DE PEQUEÑAS EMBARCACIONES, ESCUELAS DE VELA, ...



CONCESIÓN 522



CONCESIÓN 474



CONCESIÓN 397



CONCESIÓN 445

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SAN JAVIER

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS



NOMBRE

BALNEARIO. C-522

Nº DE INVENTARIO

40_35025 - 7

GRADO DE PROTECCIÓN

1- INCOADO BIC

PROPIEDAD

CONCESIÓN 522 - COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CRUZ DE LEVANTE Y CRUZ DEL MAR MENOR

USO ACTUAL

PUNTOS DE AMARRE



E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTADO

ESTRUCTURA

SISTEMA DE PILOTES CON BASE DE HORMIGÓN (HASTA EL NIVEL DEL AGUA), Y FUSTE DE MADERA HASTA LA ALTURA DE LAS VIGAS DE MADERA

REGULAR

SUELO

ENTARIMADO DE MADERA

BUENO

ELEMENTOS VERTICALES DE CERRAMIENTO

EL ÚNICO ELEMENTO DE CERRAMIENTO LO CONFORMA LA CANCELA DE ACCESO, FORMADA POR PERFILES DE ACERO MACIZO

REGULAR

CUBIERTA

PLACAS DE FIBROCEMENTO INCLINADAS, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA DE PERFILES TUBULARES DE ACERO

REGULAR

INSTALACIONES

DUCHAS

-

NOMBRE

BALNEARIO. C-474

Nº DE INVENTARIO

41

GRADO DE PROTECCIÓN

1- INCOADO BIC

PROPIEDAD

CONCESIÓN 474- PARTICULAR

USO ACTUAL

PRIVADO



E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTADO

ESTRUCTURA

SISTEMA DE PILOTES CON BASE DE HORMIGÓN (HASTA EL NIVEL DEL AGUA), Y FUSTE DE MADERA HASTA LA ALTURA DE LAS VIGAS DE MADERA

BUENO

SUELO

ENTARIMADO DE MADERA

BUENO

ELEMENTOS VERTICALES DE CERRAMIENTO

CANCELA DE CONTROL Y ACCESO. FORMACIÓN DE LOS HABITÁCULOS MEDIANTE PANELES DE MADERA PINTADOS EN AZUL SUSTENTADOS POR ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFILES TUBULARES

BUENO

CUBIERTA

INCLINADA, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFILES TUBULARES DE ACERO, CON PAÑO DE PLACAS DE FIBROCEMENTO

REGULAR

INSTALACIONES

-

PLAN GENERAL MUNICIPAL DE ORDENACIÓN DE SAN JAVIER

CATÁLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS



NOMBRE

BALNEARIO. C-397

Nº DE INVENTARIO

42_35025 - 5

GRADO DE PROTECCIÓN

BIC

PROPIEDAD

CONCESIÓN 397 - HOTEL LOS ARCOS

USO ACTUAL

ESCUELA DE VELA MUNICIPAL

E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTADO

ESTRUCTURA	SISTEMA DE PILOTES DE MADERA ENTUBADOS, Y VIGAS DE MADERA. HABITÁCULOS SUSTENTADOS SOBRE ESTRUCTURA AUXILIAR DE MADERA.
SUELO	TARIMA DE MADERA
ELEMENTOS VERTICALES DE CERRAMIENTO	CANCELA DE CONTROL Y ACCESO, FORMADO CON PERFILES TUBULARES DE ACERO, Y PANELES DE MADERA. HABITÁCULOS CERRADOS MEDIANTE PANELES DE MADERA PINTADOS EN AZUL Y BLANCO.
CUBIERTA	INCLINADA, CON PANELES DE FIBROCEMENTO
INSTALACIONES	SERVICIO DE DUCHA, LUZ, PUENTE LEVADIZO DE ACCESO

MALO
MALO
REGULAR
REGULAR
-



NOMBRE

BALNEARIO. C-445

Nº DE INVENTARIO

43_35025 - 4

GRADO DE PROTECCIÓN

BIC

PROPIEDAD

CONCESIÓN 445 - URB. LAS TORRES

USO ACTUAL

PRIVADO

E
L
E
M
E
N
T
O
S

ESTADO

ESTRUCTURA	PÓRTICOS DE PILOTES DE HORMIGÓN Y VIGAS DE MADERA, Y LONGITUDINALMENTE, VIGAS DE MADERA
SUELO	TARIMA DE MADERA
ELEMENTOS VERTICALES DE CERRAMIENTO	CANCELA DE CONTROL Y ACCESO, FORMADO CON PERFILES TUBULARES DE ACERO, Y PANELES DE MADERA.
CUBIERTA	INCLINADA, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFILES TUBULARES DE ACERO, CON PAÑO DE PLACAS DE FIBROCEMENTO (EL PROYECTO INICIAL PROPONÍA TOLDOS)
INSTALACIONES	-

BUENO
BUENO
REGULAR
REGULAR
-



ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

IDENTIFICACIÓN


NOMBRE	ISLA PERDIGUERA I		
FICHA_EXPEDIENTE	44_208/90	GRADO	C
USO DEL SUELO	TERRENO FORESTAL		



UBICACIÓN



PARAJE	EL PUERTECICO		
DESCRIPCIÓN	DESEMBARCANDO EN LA PLAYA DE PONIENTE, SE TOMA DIRECCIÓN ESTE HASTA EL FONDEADERO DE EL PUERTECICO SITUÁNDOSE EL YACIMIENTO EN LA RIBERA SEPTENTRIONAL DEL MISMO.		
SITUACIÓN TOPOGRÁFICA	LADERA BAJA		
LATITUD / LONGITUD	0 47' 48"	37 42' 03"	
UTM x / y.	694250	4175975	



GRADO A

GRADO B

GRADO C

DESCRIPCIÓN

CULTURA PREDOMINANTE	ROMANO			OTRAS CULTURAS	IBÉRICO, ROMANIZACIÓN, CONTEMPORÁNEO		
FUNCIÓN	ECONÓMICA			TIPO	INDETERMINADO		
DESCRIPCIÓN SUMARIA	CERÁMICAS COMUNES ROMANAS, ÁNFORAS ITÁLICAS, Y CERÁMICAS COMUNES IBÉRICAS						
DISTR. DE ESTRUCTURAS DETECTABLES	MUROS	LOC. SECTORIAL	CENTRAL	DISTR. DE MATERIALES DETECTABLES	CERÁMICOS	SECTOR / DENSIDAD	LADERA S, FRECUENTE
GRADO DE CONSERVACIÓN	REGULAR			OBSERVACIONES	SE OBSERVAN ALGUNOS AMONTONAMIENTOS DE CERÁMICA, POSIBLEMENTE CONSECUENCIA DE ANTIGUAS EXCAVACIONES CLANDESTINAS		

COORDINACIONES



ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO


IDENTIFICACIÓN

NOMBRE	ISLA PERDIGUERA II		
FICHA_EXPEDIENTE	45_830/98	GRADO	C
USO DEL SUELO	TERRENO FORESTAL		

UBICACIÓN



PARAJE	ISLA PERDIGUERA		
DESCRIPCIÓN	DESDE EL FONDEADERO DE EL PUERTECICO SE ATRAVIESA LA PLAYA DE PONIENTE EN DIRECCIÓN NO, HASTA LLEGAR A LA ELEVACIÓN MÁS OCCIDENTAL DE LA ISLA, EN CUYA LADERA NORTE SE		
SITUACIÓN TOPOGRÁFICA	LADERA MEDIA		
LATITUD / LONGITUD	0 48' 05"	37 42' 13"	
UTM x / y	693825	4175275	



- GRADO A**
- GRADO B**
- GRADO C**

DESCRIPCIÓN

CULTURA PREDOMINANTE	ROMANO			OTRAS CULTURAS	ROMANIZACIÓN			
FUNCIÓN	INDETERMINADO			TIPO	INDETERMINADO			
DESCRIPCIÓN SUMARIA	ÁNFORAS ROMANAS, CERÁMICAS TOSCAS, CERÁMICAS COMUNES							
DISTR. DE ESTRUCTURAS DETECTABLES	-	LOC. SECTORIAL	-	DISTR. DE MATERIALES DETECTABLES	CERÁMICOS		SECTOR / DENSIDAD	TODO, ESCASA
GRADO DE CONSERVACIÓN	DETERIORADO			OBSERVACIONES	-			

COORDINACIÓN



ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE
LA GRAJUELA

FICHA_EXPEDIENTE
46_877/90

GRADO
B,C

USO DEL SUELO
REGADÍO



UBICACIÓN

PARAJE
LA GRAJUELA

DESCRIPCIÓN
CTRA.NACIONAL 332 SAN JAVIER-SAN PEDRO DEL PINATAR. UNOS METROS ANTES DE LLEGAR AL LÍMITE MUNICIPAL DE SAN PEDRO DEL PINATAR SE TOMA UNA CARRETERA A LA IZQUIERDA (F-24) QUE CONDUCE AL MIRADOR. EL YACIMIENTO SE LOCALIZA A UNOS 400 METROS DESPUES DE PASAR LA POBLACIÓN DE LA GRAJUELA, EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA CARRETERA, JUNTO A UN TRANSFORMADOR DE LUZ Y UNA BALSA DE RIEGO.

SITUACIÓN TOPOGRÁFICA
LLANURA LITORAL

LATITUD / LONGITUD
0 49' 34" 37 49' 50"

UTM x / y
691350 4189320



DESCRIPCIÓN

CULTURA PREDOMINANTE ROMANO	OTRAS CULTURAS ROMANIZACIÓN		
FUNCIÓN HÁBITAT	TIPO VILLA		
DESCRIPCIÓN SUMARIA LADRILLOS; IMBRICES; MALACOLOGÍA; CERÁMICAS: CAMPANIENSES, T.S. SUDGÁLICA, T.S.AFRICANA, C. COCINA, C.COMÚN			
DISTR. DE ESTRUCTURAS DETECTABLES -	LOC. SECTORIAL -	DISTR. DE MATERIALES DETECTABLES CERÁMICOS Y CONSTRUCTIVOS	SECTOR / DENSIDAD TODO / ABUNDANTE
GRADO DE CONSERVACIÓN REGULAR	OBSERVACIONES EL YACIMIENTO SE ENCUENTRA EN UN LUGAR DE CONTÍNUO LABREO AGRÍCOLA.		

COORDINACIÓN



ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE
LA ESPARTEÑA I

FICHA_EXPEDIENTE **47_828/98** GRADO **B**

USO DEL SUELO
TERRENO FORESTAL



UBICACIÓN

ISLA PERDIGUERA


PARAJE
EL PUERTECICO

DESCRIPCIÓN
DESDE EL EMBARCADERO SITUADO EN EL EXTREMO MERIDIONAL DE LA PLAYA DE LA PERDIGUERA, HAY QUE SEGUIR UNA SENDA QUE SE DIRIGE AL NORTE DEL PROMONTORIO DE LA ESPARTEÑA. EL YACIMIENTO SE ENCUENTRA EN LA LADERA

SITUACIÓN TOPOGRÁFICA
LADERA BAJA

LATITUD / LONGITUD
0 47' 45" 37 41' 59"

UTM x / y
694250 4174800



DESCRIPCIÓN

CULTURA PREDOMINANTE **ROMANO** OTRAS CULTURAS **IBÉRICO, ROMANIZACIÓN**

FUNCIÓN **INDETERMINADO** TIPO **INDETERMINADO**

DESCRIPCIÓN SUMARIA
CERÁMICA IBÉRICA, ÁNFORAS REPUBLICANAS ITÁLICAS, CERÁMICAS COMUNES, T.S.AFRICANA A

DISTR. DE ESTRUCTURAS DETECTABLES **-** LOC. SECTORIAL **-** DISTR. DE MATERIALES DETECTABLES **CERÁMICOS** SECTOR / DENSIDAD **TODO / FRECUENTE**

GRADO DE CONSERVACIÓN **REGULAR** OBSERVACIONES **-**

COORDINACIÓN



IDENTIFICACIÓN



ÁREAS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

NOMBRE
LA ESPARTEÑA II

FICHA_EXPEDIENTE
48_829/98

GRADO
A

USO DEL SUELO
TERRENO FORESTAL

UBICACIÓN



ISLA PERDIGUERA


PARAJE
LA ESPARTEÑA

DESCRIPCIÓN
DESDE EL EMBARCADERO SITUADO AL S. DE LA PLAYA DE LA PERDIGUERA HAY QUE SEGUIR UNA SENDA QUE SE DIRIGE AL SUR DE LA ESPARTEÑA. EL YACIMIENTO SE LOCALIZA ALREDEDOR DE UNA CONSTRUCCIÓN EN RUINAS, EN EL CUADRANTE SO

SITUACIÓN TOPOGRÁFICA
LADERA BAJA

LATITUD / LONGITUD
0 47' 45" 37 41' 53"

UTM x / y
694250 4174635



GRADO A

GRADO B

GRADO C

DESCRIPCIÓN

CULTURA PREDOMINANTE
ROMANO

OTRAS CULTURAS
ROMANIZACIÓN, ISLÁMICO

FUNCIÓN
INDETERMINADO

TIPO
INDETERMINADO

DESCRIPCIÓN SUMARIA
ÁNFORAS REPUBLICANAS ITÁLICAS, C. COMÚN ITÁLICA, C. COMÚN ISLÁMICA

DISTR. DE ESTRUCTURAS DETECTABLES
MURO EN SENTIDO E-O

LOC. SECTORIAL
PARTE CENTRAL

DISTR. DE MATERIALES DETECTABLES
CERÁMICOS

SECTOR / DENSIDAD
TODO / FRECUENTE

GRADO DE CONSERVACIÓN
REGULAR

OBSERVACIONES
SE OBSERVAN RESTOS DE EXCAVACIONES CLANDESTINAS.

COORDINACIONES



ÁRBOLES MONUMENTALES

SI SE RECORRE EL TÉRMINO DE SAN JAVIER CON UN MÍNIMO DE CURIOSIDAD Y SENSIBILIDAD POR EL MEDIO QUE NOS RODEA, ES FÁCIL DARNOS CUENTA DE LA ESCASEZ DE ÁRBOLES QUE HAY EN ÉL, DEBIDO PRINCIPALMENTE A DOS FACTORES: LA ARIDEZ DEL CLIMA QUE EN GRAN PARTE DEL ÁREA DE ESTUDIO NO PERMITE EL DESARROLLO DE UN ESTRATO ARBÓREO PROPIAMENTE DICHO Y LA ACCIÓN HUMANA, EN BUENA PARTE RESPONSABLE DE LA DEGRADACIÓN EXISTENTE EN LA CUBIERTA VEGETAL DEL TERRITORIO ESTUDIADO.





ÁRBOLES MONUMENTALES

I
D
E
N
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N

NOMBRE CIENTÍFICO


CERATONIA SILIQUA

NOMBRE PROPIO


49_GARROFERO DEL HONDO

NOMBRE LOCAL

GARROFERO, ALGARROBO



U
B
I
C
A
C
I
O
N



LOCALIDAD

EL HONDO

LOCALIZACIÓN


SE SITÚA JUNTO A LA CARRETERA SAN JAVIER-MIRADOR, EN LA PUERTA DE UNA CASA, TODO SU ENTORNO ESTÁ ASFALTADO.

ALTITUD

31 M.S.N.M.

UTM x / y

30s691800-4189362



PERÍMETRO

3,05 M, MEDIDOS A 0,5 M DEL SUELO

ALTURA

6,1 M

DESCRIPCIÓN

COPA IRREGULAR. APARECEN DOS BRAZOS PRINCIPALES A 1,20 M. DEL SUELO. SU FORMA ACTUAL ES CONSECUENCIA DE LAS SUCESIVAS PODAS A LAS QUE HA SIDO SOMETIDO EL ÁRBOL.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

MALO. PRESENTA OQUEDADES, ESFOLIACIONES DE LA CORTEZA Y DESMOCHE DE LOS BRAZOS PRINCIPALES.

DATOS ECOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y SOCIALES

CRECE SOBRE SUELO CALIZO. LA ZONA ES CÁLIDA Y CON ESCASAS LLUVIAS.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y PELIGROS POTENCIALES

SE DEBERÍA OFRECER APOYO TÉCNICO A LOS DUEÑOS PARA QUE EL ÁRBOL RECIBA UN ADECUADO TRATAMIENTO Y EVITAR ASÍ ACTUACIONES INADECUADAS.

D
E
S
C
R
I
P
C
I
O
N



ÁRBOLES MONUMENTALES

I
D
E
N
T
I
F
I
C
A
C
I
Ó
N

NOMBRE CIENTÍFICO


CERATONIA SILIQUA

NOMBRE PROPIO

50_GARROFERO DE LOS VIDALES

NOMBRE LOCAL

GARROFERO, ALGARROBO



U
B
I
C
A
C
I
Ó
N

LOCALIDAD

CASA DE LOS VIDALES DE ARRIBA

LOCALIZACIÓN


SE SITÚA JUNTO A LA CARRETERA SAN JAVIER-DOLORES DE PACHECO, EN LA PUERTA DE UN ALMACÉN, A ESCASOS METROS DE LA CALZADA.

ALTITUD

26 M.S.N.M.

UTM x / y

30S689040-4184739



PERÍMETRO

2,50 M

ALTURA

7,4 M

DESCRIPCIÓN

COPA IRREGULAR. COMIENZA A RAMIFICAR A 1,5 M. DEL SUELO. SE ENCUENTRA LEVEMENTE INCLINADO HACIA EL SUR, SU TRONCO PRINCIPAL DESCRIBE UNA PEQUEÑA CURVA EN ESTA DIRECCIÓN.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGULAR, PESE A QUE PRESENTA OQUEDADES POR ANTIGUOS CORTES DE RAMAS SECUNDARIAS Y EXFOLIACIONES DE LA CORTEZA.

DATOS ECOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y SOCIALES

CRECE SOBRE SUELO CALIZO. LA ZONA ES CÁLIDA Y CON ESCASAS LLUVIAS. EL ÁRBOL MEDRA AGUA DE LA Balsa CERCANA Y DEL TEJADO DE LA EDIFICACIÓN ANEXA, POR LO QUE CRECE CON BASTANTE VIGOR.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y PELIGROS POTENCIALES

SE DEBERÍA OFRECER APOYO TÉCNICO A LOS DUEÑOS PARA QUE EL ÁRBOL RECIBA UN ADECUADO TRATAMIENTO Y EVITAR ASÍ ACTUACIONES INADECUADAS.

D
E
S
C
R
I
P
C
I
Ó
N



ÁRBOLES MONUMENTALES

I
D
E
N
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N

NOMBRE CIENTÍFICO



PINUS HALEPENSIS

NOMBRE PROPIO

51_PINO DE LA CALAVERA

NOMBRE LOCAL

PINO CARRASCO



U
B
I
C
A
C
I
O
N

LOCALIDAD

LA CALAVERA

LOCALIZACIÓN


SE SITÚA ENTRE EL MOLINO DEL TÍO ANDRÉS Y LA CALAVERA, A MENOS DE 1 KM. DE LA PRIMERA POBLACIÓN.

ALTITUD

16 M.S.N.M.

UTM x / y

30S692234-4186792



PERÍMETRO

APROXIMADAMENTE 3,50 M.

ALTURA

13 M.

DESCRIPCIÓN

COPA ACHAPARRADA. EL TRONCO ESTÁ VENCIDO, FORMANDO UNOS 70° CON LA HORIZONTAL EN DIRECCIÓN ESTE. COMIENZA A RAMIFICAR A 1 M. DEL SUELO. AL NO ESTAR LOS DUEÑOS NO PUDIMOS MEDIR EL PERÍMETRO DEL TRONCO, PUES EL RECINTO EN DONDE SE ENCUENTRA ESTÁ CERCADO, PERO CONSIDERAMOS QUE NUESTRA APROXIMACIÓN NO TIENE UN ERROR SUPERIOR A +/- 0,3 M.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

BUENO, LOS DUEÑOS LE HAN APUNTALADO UNA DE LAS RAMAS PRINCIPALES PARA QUE NO SE ROMPA.

DATOS ECOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y SOCIALES

CRECE SOBRE SUELO CALIZO. LA ZONA ES CÁLIDA Y CON ESCASAS LLUVIAS. ESTÁ ENCLAVADO EN EL JARDÍN DE UNA ANTIGUA CASA DONDE CRECEN VARIOS PINOS MÁS Y ALGUNAS HIGUERAS (FICUS CARICA).

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y PELIGROS POTENCIALES

SE DEBERÍA OFRECER APOYO TÉCNICO A LOS DUEÑOS PARA QUE EL ÁRBOL RECIBA UN ADECUADO TRATAMIENTO Y EVITAR ASÍ ACTUACIONES INADECUADAS.

D
E
S
C
R
I
P
C
I
O
N

ÁRBOLES MONUMENTALES

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE CIENTÍFICO

PINUS HALEPENSIS

NOMBRE PROPIO

52_PINO DE LOS CUATRO VIENTOS

NOMBRE LOCAL

PINO CARRASCO



UBICACIÓN



LOCALIDAD

CIUDAD DEL AIRE

LOCALIZACIÓN


SE ENCUENTRA ENCLAVADO EN EL MISMO CASCO URBANO DENTRO DE LA CIUDAD DEL AIRE, EN UNA CASA DE LA CALLE CUATRO VIENTOS

ALTITUD

3 M.S.N.M.

UTM X / Y

30S693860-4137111



PERÍMETRO

APROXIMADAMENTE 3,20 M.

ALTURA

17,9 M.

DESCRIPCIÓN

COPA UMBELIFORME, COMO CONSECUENCIA DE LA PODA A LA QUE HA SIDO SOMETIDO. POSEE DOS BRAZOS PRINCIPALES QUE APARECEN SOBRE EL TRONCO PRINCIPAL A UNOS 8 M. DE ALTURA.

NO HA SIDO POSIBLE ACCEDER PARA TOMAR LAS MEDIDAS DEL PINO. EN CUALQUIER CASO, CONSIDERAMOS QUE NUESTRA APROXIMACIÓN EN LAS DIMENSIONES DEL PERÍMETRO NO TIENE UN ERROR A +/- 0,3

ESTADO DE CONSERVACIÓN

REGULAR, PRESENTA NUMEROSOS CORTES PRACTICADOS PARA QUITAR RAMAS SECUNDARIAS QUE NO HAN CICATRIZADO BIEN.

DATOS ECOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y SOCIALES

CRECE SOBRE UN SUELO ARENOSO. LA ZONA ES CÁLIDA Y CON ESCASAS LLUVIAS. ESTÁ ENCLAVADO EN EL JARDÍN DE UNA CASA DONDE HAY VARIOS CÍTRICOS Y UNA PEQUEÑA HUERTA. EL INQUILINO DE LA CASA HA COMENTADO QUE GENERA PROBLEMAS, PUES TIENE MIEDO DE QUE UNA RAMA CAIGA SOBRE EL TEJADO O QUE UN VIENTO FUERTE LO DERRIBE.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y PELIGROS POTENCIALES

DEBERÍA INTENTARSE LLEGAR A UN ACUERDO CON EL EJÉRCITO DEL AIRE, PROPIETARIO DE LA CASA DONDE SE UBICA EL PINO PARA QUE SEA CONSERVADO. SE DEBERÍA ESTABLECER UN PERÍMETRO DE SEGURIDAD EN TORNO AL PINO PARA EVITAR POSIBLES AGRESIONES DIRECTAS (PODAS INADECUADAS, INCISIONES, ETC.) E INDIRECTAS (OBRAS EN EL ENTORNO).

DESCRIPCIÓN